

KOMUNIKAT O STANIE JAKOŚCI WODY
W OBIEKCIE ZABRZAŃSKIEGO KOMPLEKSU REKREACJI

OBIEKT: AQUARIUS KOPERNIK Al. Wojciecha Korfantego 18, 41-800 ZABRZE

**Zabrzański Kompleks
Rekreacji**

 Al. Wojciecha Korfantego 18
41 – 800 Zabrze
tel./fax (0-32) 271-12-96
www.zkr.zabrze.pl
biuro@zkr.zabrze.pl

 NIP: 6482743351
ID: 273528258

 Dyrektor
Bartosz Kwestorowski
+48 512 022 199

bkwestorowski@zkr.zabrze.pl

 Zastępca Dyrektora
ds. prawn-administracyjnych
Agnieszka Bober
tel. +48 508 371 752
abober@zkr.zabrze.pl

 Główna Księgowa
Katarzyna Matusiak
tel. +48 428-51-64
kmatusiak@zkr.zabrze.pl

 Starszy Specjalista
ds. Kadrowo - finansowych
Dorota Ryl
tel. 32 271-12-96
dryl@zkr.zabrze.pl

 Rachunek bankowy
ING BANK ŚLĄSKI
39 1050 1230 1000 0023 5388
4998

 JEDNOSTKA NADRZĘDNA
Urząd Miejski w Zabrzu
ul. Powstańców Śląskich 5-7
41-800 Zabrze

 Wydział Infrastruktury Miejskiej
i Planowania Strategicznego
ul. Wolności 286
41-800 Zabrze

Zgodnie z:

- Ustawą z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 147,) oraz
- Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. 2022, poz. 1230) INFORMUJEMY, ŻE OCENA ROCZNA Z DNIA 19.02.2024 r. STWIERDZA, ŻE EKSPLOATACJA BYŁA PROWADZONA W SPOSÓB ZAPEWNIAJĄCY BEZPIECZEŃSTWO ZDROWOTNE KORZYSTAJĄCYCH Z PŁYWALNI AQUARIUS Kopernik, jednakże stwierdzono uchybienia w trakcie jej prowadzenia.

Rodzaj niecki	Wynik badania fizykochemicznego * woda pobrana do badań laboratoryjnych w dniu 08.10.2024	Wynik badania mikrobiologicznego woda pobrana do badań laboratoryjnych w dniu 08.10.2024	Planowany termin
BASEN SPORTOWY NIECKA	nie odnotowano przekroczeń	nie odnotowano przekroczeń	-
Działania naprawcze	-	-	-
Obieg cyrkulacji basenu sportowego	nie odnotowano przekroczeń	nie odnotowano przekroczeń	-
Działania naprawcze	-	-	-
BASEN REKREACYJNY NIECKA	chlor wolny > 1,00	nie odnotowano przekroczeń	
Działania naprawcze	zastosowanie preparatu antychlor, bezpieczna zmiana ustawień parametrów na urządzeniach dozujących chemie basenową	-	08.10.2024
Obieg cyrkulacji basenu rekreacyjnego i wanień jacuzzi	nie odnotowano przekroczeń	nie odnotowano przekroczeń	
Działania naprawcze	-	-	-
JACUZZI WANNA PRAWA	chlor wolny <0,7	nie odnotowano przekroczeń	08.10.2024
Działania naprawcze	bezpieczna zmiana ustawień parametrów na urządzeniach dozujących chemie basenową	-	-
JACUZZI WANNA LEWA	chlor wolny > 1,00	nie odnotowano przekroczeń	-
Działania naprawcze	zastosowanie preparatu antychlor, bezpieczna zmiana ustawień parametrów na urządzeniach dozujących chemie basenową	-	08.10.2024
BRODZIK NIECKA	nie odnotowano przekroczeń	nie odnotowano przekroczeń	-
Działania naprawcze	-	-	-
Obieg cyrkulacji brodzika	nie odnotowano przekroczeń	nie odnotowano przekroczeń	
Działania naprawcze	-	-	-

***CHLOR WOLNY I ZWIĄZANY BADANY I KORYGOWANY JEST NA BIEŻĄCO.**