

KOMUNIKAT O STANIE JAKOŚCI WODY

W OBIEKCIE ZABRZAŃSKIEGO KOMPLEKSU REKREACJI

OBIEKT: AQUARIUS KOPERNIK Al. Wojciecha Korfańtego 18, 41-800 ZABRZE

Zabrzański Komplex
Rekreacji

Al. Wojciecha Korfańtego 18
41 – 800 Zabrze
tel./fax (0-32) 271-12-96
www.zkr.zabrze.pl
biuro@zkr.zabrze.pl

NIP: 6482743351
ID: 273528258

Dyrektor
Bartosz Kwęstorowski
+48 512 022 199

bkwestorowski@zkr.zabrze.pl

Zastępcą Dyrektora
ds. prawno-administracyjnych
Agnieszka Bober
tel. +48 508 371 752
abober@zkr.zabrze.pl

Główna Księgowa
Katarzyna Matusiak
tel. +48 428-51-64
kmatusiak@zkr.zabrze.pl

Starszy Specjalista
ds. Kadrowo - finansowych
Doroła Ryl
tel. 32 271-12-96
dryl@zkr.zabrze.pl

Rachunek bankowy
ING BANK ŚLĄSKI
39 1050 1230 1000 0023 5388
4998

JEDNOSTKA NADRZĘDNA
Urząd Miejski w Zabrzu
ul. Powstańców Śląskich 5-7
41-800 Zabrze

Wydział Infrastruktury Miejskiej
i Planowania Strategicznego
ul. Wolności 286
41-800 Zabrze

Zgodnie z:

- Ustawą z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 147,) oraz
- Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. 2022, poz. 1230) INFORMUJEMY, ŻE OCENA ROCZNA Z DNIA 19.02.2024 r. STWIERDZA, ŻE EKSPLOATACJA BYŁA PROWADZONA W SPOSÓB ZAPEWNIAJĄCY BEZPIECZEŃSTWO ZDROWOTNE KORZYSTAJĄCYCH Z PŁYWALNI AQUARIUS Kopernik, jednakże stwierdzono uchybienia w trakcie jej prowadzenia.

Rodzaj niecki	Wynik badania fizykochemicznego * woda pobrana do badań laboratoryjnych w dniu 11.02.2025	Wynik badania mikrobiologicznego woda pobrana do badań laboratoryjnych w dniu 11.02.2025	Planowany termin
BASEN SPORTOWY NIECKA	chlor wolny > 0,6	nie odnotowano przekroczeń	-
Działania naprawcze	kalibracja ustawień parametrów na urządzeniach dozujących chemie basenową	-	-
Obieg cyrkulacji basenu sportowego	nie odnotowano przekroczeń	nie odnotowano przekroczeń	-
Działania naprawcze	-	-	-
BASEN REKREACYJNY NIECKA	chlor wolny < 0,7	nie odnotowano przekroczeń	-
Działania naprawcze	kalibracja ustawień parametrów na urządzeniach dozujących chemie basenową	-	-
Obieg cyrkulacji basenu rekreacyjnego i wanieli jacuzzi	nie odnotowano przekroczeń	nie odnotowano przekroczeń	-
Działania naprawcze	-	-	-
JACUZZI WANNA PRAWA	nie odnotowano przekroczeń	nie odnotowano przekroczeń	-
Działania naprawcze	-	-	-
JACUZZI WANNA LEWA	nie odnotowano przekroczeń	nie odnotowano przekroczeń	-
Działania naprawcze	-	-	-
BRODZIK NIECKA	chlor wolny < 0,7	nie odnotowano przekroczeń	-
Działania naprawcze	kalibracja ustawień parametrów na urządzeniach dozujących chemie basenową	-	-
Obieg cyrkulacji brodzika	nie odnotowano przekroczeń	nie odnotowano przekroczeń	-
Działania naprawcze	-	-	-

***CHLOR WOLNY I ZWIĄZANY BADANY I KORYGOWANY JEST NA BIEŻĄCO.**